連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL：03－5253－8111　内線42353
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 21年 11月20日

リコール届出番号	2418	リコール開始日	平成 21年 11月 20日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎	問い合わせ先 ： 技術サービス部 TEL ： 0120－723－406	
不具合の部位（部品名）	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アンチロックブレーキシステム（ABS）において、制御器（モジュレータ）へ接続する後輪の回転速度検出センサー配線が、左右逆に接続されているものがある。そのため、ABS制御が正しく行われないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABS速度センサーの配線を点検し、左右逆に接続されているものは正しく接続する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 ：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 ：全使用者を把握しているため、周知のための処置は取らない。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号打刻位置付近にNO. 2418のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	FFB12401	—	FFB12401－0115～0174 平成17年9月5日～平成19年1月16日	26	
トレクス	FFC115AW	—	FFC115AW001 平成18年3月24日	1	
トレクス	FFS120AD	—	FFS120AD001 平成18年11月17日	1	
トレクス	FFS122AB	—	FFS122AB038～053 平成17年8月5日～平成18年8月28日	9	
トレクス	FFT118AK	—	FFT118AK007～010 平成18年8月9日～平成18年10月18日	3	
トレクス	FFT118AW	—	FFT118AW005 平成18年3月28日	1	
	計6型式		（製作期間の全体の範囲） 平成17年8月5日～平成19年1月16日	計41台	