

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42361 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年7月28日

リコール届出番号	4785	リコール開始日	令和2年7月29日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先: サービス部 代表取締役社長 中島 光彦 TEL: 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	尾灯および制動灯(リヤコンビネーションランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	セミレーラのリヤコンビネーションランプにおいて、取付指示が不適切のため、保安基準第37条(尾灯の基準)又は保安基準第37条(尾灯の基準)及び保安基準第39条(制動灯の基準)に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、次のいずれかの改善措置を行う。 (1)リヤコンビネーションランプを交換する。また、一部の車両においては、当該ランプのブラケットを交換し、適切な位置に移設する。 (2)リヤコンビネーションランプのブラケットを交換し、適切な位置に移設する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内調査による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール又は電話又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.4785のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	PFB34118	-	PFB34118-0809~PFB34118-6961 平成28年12月14日~令和元年6月18日	34	(1)
	CTB32004	-	CTB32004-6094~CTB32004-6096 令和元年6月10日	3	(2)
	CTB320SD	-	CTB320SD001 平成30年12月15日	1	(2)
	CTB34004	-	CTB34004-6118~CTB34004-6325 平成30年3月22日~令和元年9月9日	10	(2)
	CTS34002	-	CTS34002-6046 令和元年9月11日	1	(2)
	CTS340DB	-	CTS340DB003~CTS340DB005 令和元年9月11日	2	(2)
	(計6型式)	-	(製作期間の全体の範囲) 平成28年12月14日~令和元年9月11日	(計51台)	(1)34台 (2)17台

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。