

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和4年 3月 4日

リコール届出番号	5110	リコール開始日	令和4年 3月 4日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先：サービス部 代表取締役社長・社長執行役員 中島 光彦 TEL 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(車軸部ショックアブソーバ取付ボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドリー付バントレーラの車軸部スプリングシートにおいて、ショックアブソーバ取付ボルトの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、走行時の負荷により亀裂が生じ、最悪の場合、車軸部スプリングシートからショックアブソーバが外れ、走行安定性が損なわれ走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車軸部スプリングシートのショックアブソーバ取付ボルトを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。</li><li>・ 自動車特定整備事業者:すべての使用者を把握しているため周知させるための措置は実施しない。</li><li>・ 改善実施済車には、車枠の車台番号付近に№51110のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	TFA137AA	-	TFA137AA001～TFA137AA007 平成31年3月21日～平成31年3月24日	6	
	TFA137AB		TFA137AB001～TFA137AB017 令和元年11月25～令和2年7月13日	16	
	TFA137AC		TFA137AC001～TFA137AC002 令和2年2月24日～令和2年2月26日	2	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年3月21日～令和2年7月13日	(計24台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。