




改善箇所説明図



施錠装置



不具合発生箇所



施錠装置(電子錠)

バン型荷台の荷室ドア施錠装置の施錠確認ランプの灯色が不適切なため、リモコンキーにて施錠装置を開錠した場合、当該赤色ランプが点灯した状態で走行することが可能であることから、道路運送車両の保安基準第42条で定めるその他の灯火等の制限に抵触する。

【改善措置の内容】

全車両、施錠確認ランプの灯色を緑色にした対策品に交換する。

 は交換部品を示す。

識別: 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2991のステッカーを貼付けする。