


燃料タンク（T - A30Y）市場改修説明図




【不具合内容】

トラックの燃料タンク（型式：T-A30Y）の取付位置が不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等により、燃料タンクの端部に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

【修理概要】

燃料タンク固定用金具に補強板を追加する。また、燃料タンクを新品に交換する。



改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 1993 のステッカーを貼付する。