


改善箇所説明図



不具合部品
(全輪)



ホイール

は、交換部品を示す

トレーラのシングルタイヤ用ホイールにおいて、製造工程管理が不適切なため、当該ホイールに傷が生じているものがある。そのため、傷が起点となって亀裂が生じ、エア漏れが発生して、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、シングルタイヤ用ホイールを対策品に交換する。

識別：改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.4513のリコール対策済ステッカーを貼付ける。