


改善箇所説明図



車両前面を示す

は移設部品を示す。

【不具合の内容】

トレーラの車幅灯において、設計が不適切だったため、当該灯火の最外側からの距離が超過している、又は視認性が保安基準に適合しない。

【改善の内容】

全車両、車幅灯を適切な位置に移設する。また、一部の車両においては車幅灯取付ブラケットを対策品に交換し、適切な位置に移設する。

【識別方法】

改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.5621のステッカーを貼付する。