


改善箇所説明図

対象車両外観




車両後面




リヤフレーム

補強プレート



亀裂

 は交換部品を示す

【不具合の内容】

バンセミトレーラ(ウイング型)のリヤフレームの補強プレートにおいて、設計検証が不十分なため、強度が不足している。そのため、そのまま使用を続けると走行中のねじれ等により亀裂が進行し、最悪の場合、補強プレートが破断してリヤドアおよびウイングの開閉ができなくなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、リヤフレームを対策品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、車枠の車台番号付近に品保24-016のステッカーを貼付する。