

改善箇所説明図

対象車両外観



ダンプアップ機能付きコンテナセミトレーラ

油圧シリンダー

シャシブラケット



シャシブラケット



ロット番号を確認し、【B218】【B219】の場合は、左右ともシャシブラケットを対策品に交換する

対策品



は、交換部品を示す

【不具合の内容】

ダンプアップ機能を有したコンテナセミトレーラの油圧シリンダーにおいて、製造工程が不適切なため、誤ったシャシブラケットが取り付けられているものがある。そのため、シャシブラケットが破損し、油圧シリンダーを使っても荷役が出来ないおそれがある。

【改善の内容】

全車両、当該部品のシャシブラケットの製造ロット番号を点検し、不適切な製造が行われたロット番号の場合には、シャシブラケットを対策品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、車枠の車台番号付近に品保25-006のステッカーを貼り付ける。