

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

【品保26-013】

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和8年6月30日

リコール届出番号	5840	リコール開始日	令和8年6月30日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先：サービス部 代表取締役社長・社長執行役員 山本 英城 TEL 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(コンビネーションランプ 尾灯及び後部反射器)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン型トラックのリヤコンビネーションランプにおいて、当該ランプの取付指示が不適切なため、尾灯または後部反射器の取付位置が保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、次のいずれかの改善措置を行う。 尾灯：リヤコンビネーションランプのブラケットを交換し、適切な位置に修正する。 後部反射器：適切な位置に後部反射器を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社のリコール届出情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ 使用者：ダイレクトメールまたは電話または直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。・ 自動車特定整備事業者：すべての使用者を把握しているため周知させるための措置は実施しない。・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5840のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラック	2PG-CG5CA	クオン	JNCMBP0G7MU062909～JNCMBP0G1NU072322 令和3年7月20日～令和4年7月20日	2	改善①
日野	2KG-XZU712M	日野デュトロ	XZU712-0016141 令和6年3月21日	1	改善②
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年7月20日～令和6年3月21日	(計3台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。