

お客様各位

2018年7月吉日  
日本トレクス株式会社  
サービス部

## 車輪脱落事故防止のお願い

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格段なるご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、近年ホイールボルトの折損等による大型車の車輪脱落事故が増加しています。

平成28年度の大型自動車(車輻総重量8トン以上のトラック又は乗車定員30人以上のバス)のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故の発生件数56件(うち人身事故は3件)で、前年度に比べ15件増加しています。特に、11月から3月に36件(全体の64%)発生しており、大型自動車の車輪脱落事故は冬期に発生する傾向にあります。

車輪の脱落は交通の妨げとなるばかりでなく、人の命に係るなど、場合によっては重大な事故を引き起こし、社会的信頼を損うことにもなりかねません。

つきましては、タイヤ交換作業にあたっては【車載の「取扱説明書」】や【今回送付資料「ストップ!! ザ・車輪脱落事故」に記載されている下記4つのポイント】などを参照の上、特に脱落の多い左後輪のタイヤについて、徹底的に正しい取扱い(交換作業)をお願いいたします。

1. ホイールナットの規定トルクでの確実な締付け
2. タイヤの交換後、50～100Km 走行後の増し締めの実施
3. 日常(運行前)点検での車輪の取付状態の確認
4. ホイールに適合したボルト及びナットの使用

今後、更にサービス体制の強化、品質の向上に努めてまいる所存でございますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

敬具

・ 掲示内容

1. リーフレット「ストップ!! ザ・車輪脱落事故」 1枚
2. リーフレット「ハブボルトの締付トルクに注意」 1枚

・ 本件に関わる不明点・ご質問は下記までお願いします

日本トレクス株式会社 サービス部

TEL : 050-3367-7494

FAX : 0533-78-3137

以上