

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年10月25日

リコール届出番号	4590	リコール開始日	令和元年10月28日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 中島 光彦		問い合わせ先: サービス部 TEL: 0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体(スペアタイヤ取付装置)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コイル運搬専用セミトレーラのスペアタイヤ取付装置において、シャンプレーム取付部及びハンガブラケット連結部の強度設計が不適切なため、当該部分の強度が不足している。そのため、走行時の負荷により亀裂が生じ、最悪の場合、破断してスペアタイヤ取付装置が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、スペアタイヤ取付装置を対策品に交換する。			
不具合件数	7件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール又は電話又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.4590のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	PFV335AB	-	PFV335AB001~PFV335AB006 平成25年7月24日~平成26年2月24日	5	
	PFV335AD	-	PFV335AD001~PFV335AD013 平成26年9月8日~平成26年9月24日	12	
	PFV335AE	-	PFV335AE001~PFV335AE003 平成26年9月25日~平成26年9月29日	3	
	PFV335AF	-	PFV335AF001~PFV335AF002 平成26年12月16日	2	
	PFV335AG	-	PFV335AG001 平成27年3月8日	1	
	PFV335AH	-	PFV335AH001~PFV335AH014 平成27年6月21日~平成27年7月28日	13	
	PFV335AJ	-	PFV335AJ001~PFV335AJ006 平成29年2月22日~平成30年2月23日	5	
	PFV335AK	-	PFV335AK001 平成29年5月25日	1	
	PFV335AL	-	PFV335AL001 平成29年7月13日	1	
	PFV335AN	-	PFV335AN001~PFV335AN005 平成29年10月23日~平成29年12月14日	4	
	PFV335AP	-	PFV335AP001~PFV335AP006 平成30年3月12日~平成30年3月13日	5	
	PFV335AR	-	PFV335AR001 平成30年2月22日	1	
	PFV335AU	-	PFV335AU001~PFV335AU005 平成31年3月28日	4	
	(計13型式)	-	(製作期間の全体の範囲) 平成25年7月24日~平成31年3月28日	(計57台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。