

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月4日

リコール届出番号	5111	リコール開始日	令和4年3月4日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先：サービス部 代表取締役社長・社長執行役員 中島 光彦 TEL 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	制動装置(リレー・エマージェンシ・バルブ取付部)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドリー付バントレーラのリレー・エマージェンシ・バルブ取付部において、強度が不足しているため、走行時の振動により、リザーバポート側マウントソケット取付部およびサービスポート側配管継手に亀裂が生じるものがある。そのため、当該部位が破損しエア漏れが生じる。最悪の場合、エマージェンシブレーキが作動し走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、次の①と一部年式の古い車両に対しては②の市場措置を行う。また、当該部位の配管に亀裂や損傷がないか点検を行い、亀裂や損傷がある場合には、交換する。 ①サービスポート側配管継手に接続しているエアフィルタの移設を行う。 ②リザーバポート側マウントソケットを対策品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。 ・ 自動車特定整備事業者：すべての使用者を把握しているため周知させるための措置は実施しない。 ・ 改善実施済車には、ドリー部の製造番号付近にNo.5111のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	TFA137AA	-	TFA137AA001～TFA137AA007 平成31年3月21日～平成31年3月24日	6	①=6台 ②=6台
	TFA137AB		TFA137AB001～TFA137AB017 令和元年11月25日～令和2年7月13日	16	①=16台 ②=16台
	TFA137AC		TFA137AC001～TFA137AC002 令和2年2月24日～令和2年2月26日	2	①=2台 ②=2台
	TFA235AA		TFA235AA001 令和3年2月14日	1	①=1台 ②=1台
	TFW234AA		TFW234AA001～TFW234AA003 令和元年11月1日～令和2年2月14日	3	①=3台 ②=3台
	TFW235AA		TFW235AA001 令和3年1月27日	1	①=1台 ②=1台
	TFW237AA		TFW237AA001～TFW237AA013 令和3年9月22日～令和3年10月25日	12	①=12台 ②=0台
	TFW234AB		TFW234AB001～TFW234AB002 令和4年1月13日～令和4年1月16日	2	①=2台 ②=0台
	TFW237AB		TFW237AB001～TFW237AB002 令和4年1月26日～令和4年2月1日	2	①=2台 ②=0台
(計9型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年3月21日～令和4年2月1日	(計45台)	①=45台 ②=29台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。