

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年4月26日

リコール届出番号	3807	リコール開始日	平成28年4月26日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先: サービス部 TEL: 0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	車体(フレーム)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステンレス製粉粒体運搬セミトレーラにおいて、タンク体補強フレームの構造強度の評価が不適切なため、タンク体補強フレームの溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、走行時(旋回や段差乗り換え等)の衝撃により、溶接部に亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、溶接部が破断するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、タンク体補強フレームのコーナー部に補強板を取付ける。なお、当該部位を点検し、亀裂が発生している場合は、補修を行った後、補強板を取付ける。			
不具合件数	4件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:使用者を把握しているため電話、または直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.3807のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	TNS231AB	—	TNS231AB001 平成20年2月3日	1	
トレクス	TNS231AC	—	TNS231AC001~TNS231AC023 平成20年4月17日~平成22年3月29日	20	
トレクス	TNS231AD	—	TNS231AD001~TNS231AD003 平成24年2月27日~平成24年3月12日	3	
トレクス	TNS233AA	—	TNS233AA007~TNS233AA008 平成8年4月26日~平成8年5月17日	2	
トレクス	TNS233AB	—	TNS233AB001 平成20年2月27日	1	
トレクス	TNS233AC	—	TNS233AC001 平成21年1月29日	1	
トレクス	TNS233AD	—	TNS233AD001~TNS233AD003 平成23年12月6日	3	
トレクス	TNS234AA	—	TNS234AA001~TNS234AA002 平成9年6月11日~平成10年3月3日	2	
トレクス	TNS235AA	—	TNS235AA001~TNS235AA002 平成16年5月31日~平成16年6月23日	2	
トレクス	TNS236AA	—	TNS236AA001~TNS236AA002 平成7年5月22日~平成7年6月5日	2	
トレクス	TNS236AB	—	TNS236AB001~TNS236AB003 平成9年5月13日~平成9年12月8日	3	
トレクス	TNS236AC	—	TNS236AC001~TNS236AC002 平成14年6月10日~平成14年7月16日	2	
トレクス	TNS239AA	—	T-06076~T-06158 平成6年1月24日~平成6年3月16日	2	
トレクス	TNS241AA	—	TNS241AA001~TNS241AA003 平成12年2月13日~平成12年3月22日	3	
	(計14型式)	-	(製作期間の全体の範囲) 平成6年1月24日~平成24年3月12日	(計47台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。