

## 第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42354

アドレス:<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年4月24日

リコール届出番号	3151	リコール開始日	平成25年4月24日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先 : 技術サービス部	TEL : 0120-723-406
不具合の部位(部品名)	走行装置(ホイールハブ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	重心高が高い形状のセミトレーラにおいて、旋回時における車軸及びホイールハブに繰り返し作用する応力が大きくなることについての評価が不十分であったため、ホイールハブに亀裂が発生する場合がある。そのため、ホイールハブに亀裂がある状態で使用を続けると、ホイールハブが破損し、最悪の場合、車輪が脱落するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ホイールハブを対策品に交換するとともに、使用者に対し、ホイールハブの標準使用期限と点検・整備の必要性を周知するため、車両の指定位置にコーチンステッカーを貼り付ける。			
不具合件数	0件		事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:使用者を把握しているため電話、または直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.3151のステッカーを貼付けする。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレールモービル	TNF224AB	-	TNF224AB001～TNF224AB077 平成6年6月1日～平成7年11月1日	62	
	(計1型式)	-	(製作期間の全体の範囲) 平成6年6月1日～平成7年11月1日	(計62台)	

本届出は、平成23年8月11日付け届出番号「2801」にて、リコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に誤りがあったため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。