


改善箇所説明図




羽根開閉スイッチ

パワーユニット



ダイオード

(羽根開閉スイッチ内部)



バリスタ

(パワーユニット内部)

トラック及びセミトレーラの油圧式側面開放装置のスイッチ回路において、サージに対する保護が不十分なものがある。そのため、スイッチ操作時に発生する高電圧により半導体(ダイオード)が破損し、最悪の場合、羽根が誤作動をするおそれがある。

【改善措置の内容】
全車両、当該スイッチを高電圧から保護するため、回路にバリスタを挿入するとともに、スイッチ内の半導体を新品に交換する。

注意: は追加及び交換部品を示す。