

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42354 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年4月26日

リコール届出番号	4251	リコール開始日	平成30年4月26日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先: サービス部 代表取締役社長 西川 柳一郎 TEL: 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	走行装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンテナセミトレーラの走行装置において、タイヤの組付作業指示が不適切なため、タイヤ内部に水が入った状態でホイールに組付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとホイール及びエアバルブに錆が発生し、最悪の場合、エアバルブから空気が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、タイヤ内部を点検し、水が入っている場合は、水を除去する。加えて、ホイール及びエアバルブを新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール及び電話又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.4251のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	NCCTB24082	-	NCCTB24082-6014~NCCTB24082-6047 平成29年4月26日~平成29年9月1日	8	
	NCCTB32082	-	NCCTB32082-6016~NCCTB32082-6101 平成28年12月19日~平成29年9月13日	18	
	NCCTB34081	-	NCCTB34081-2031~NCCTB34081-6183 平成28年9月19日~平成29年8月22日	31	
	(計3型式)	-	(製作期間の全体の範囲) 平成28年9月19日~平成29年9月13日	(計57台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。