

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和5年9月29日

リコール届出番号	5385	リコール開始日	令和5年9月29日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先：サービス部 代表取締役社長・社長執行役員 高崎 文弘 TEL 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	ステアリングシステムコントロールユニットの制御プログラム		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドリー付バントレーラの電気式ステアリングシステムにおいて、コントロールユニットの制御プログラムの設計が不適切なため、走行中に電源が一時的に遮断すると電磁バルブ故障監視機能が作動することがある。そのため、作動中に意図しないところでステアリング角度が保持され、最悪の場合、事故に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングシステムコントロールユニットの制御プログラムを改良したプログラムに書き換える。		
不具合件数	1件	事故の有無	あり
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。</li><li>・ 自動車特定整備事業者：すべての使用者を把握しているため周知させるための措置は実施しない。</li><li>・ 改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.5385のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	TFA137AA	-	TFA137AA001～TFA137AA007 平成31年3月21日～平成31年3月24日	6	
	TFA137AB		TFA137AB001～TFA137AB017 令和元年11月25日～令和2年7月13日	16	
	TFA137AC		TFA137AC001～TFA137AC002 令和2年2月24日～令和2年2月26日	2	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年3月21日～令和2年7月13日	(計24台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。