

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和6年1月23日

リコール届出番号	5442	リコール開始日	令和6年1月23日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先：サービス部 代表取締役社長・社長執行役員 高崎 文弘 TEL 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	荷台(ウイング用油圧シリンダー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウイング車の荷台において、油圧シリンダーのピストン部のシール構造が不適切なため、油圧が上げ側から下げ側(=ピストンロッド側)へ抜けることがある。そのため、ウイング開放時にウイングが下がり、最悪の場合、荷物の積み降ろし時に負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、油圧シリンダーを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5442の ステッカーを貼付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラック	QPG-CG5ZA	クオン	JNCMM60G7HU014269～JNCMM60C3GU008397 平成28年11月2日～平成29年2月8日	4	
	QPG-CG5ZE		JNCMM60G0HU014209 平成28年12月7日	1	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C4JU035339 平成30年8月23日	1	
	2PG-CG5CA		JNCMB02G6JU030436 平成30年2月5日	1	
いすゞ	TKG-FRR90S1	フォワード	FRR90-7096220 平成28年8月10日	1	
	TKG-FRR90S2		FRR90-7102462～FRR90-7121795 平成28年10月26日～平成30年3月23日	7	
	TKG-FRR90T2		FRR90-7100072～FRR90-7121240 平成28年8月26日～平成29年11月20日	6	
	SKG-FSR90S2		FSR90-7007572 平成29年9月27日	1	
	SKG-FSR90T2		FSR90-7007633 平成29年11月1日	1	
	SPG-FSR90T2		FSR90-7006727 平成28年12月21日	1	
	LPG-FTR90S2		FTR90-7007376 平成30年2月5日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FSR90T2	フォワード	FSR90-7008066 平成30年3月16日	1	
	2RG-FTR90V2		FTR90-7008673 平成30年9月10日	1	
	QPG-FTR34T2		FTR34-7006510～FTR34-7006634 平成29年8月21日～平成29年9月18日	2	
三菱	TKG-FEB80	ふそう キャンター	FEB80-550400 平成28年10月26日	1	
	TKG-FK61F	ふそう ファイター	FK61F-591455 平成28年11月20日	1	
	TKG-FK64F		FK64F-583824～FK64F-595537 平成28年8月30日～平成30年5月9日	6	
	TKG-FK65FY		FK65FY-593013 平成29年4月20日	1	
日野	TKG-FD7JMAA		日野 レンジャー	FD7JMA-11040～FD7JMA-11209 平成28年11月13日～平成29年4月10日	4
	TKG-FD9JLAA	FD9JLA-20585 平成29年9月4日		1	
	TKG-FD7JLAG	FD7JLA-21787～FD7JLA-25703 平成28年10月20日～平成30年1月9日		4	
	QKG-FE7JLAA	FE7JLA-12719 平成29年5月26日		1	
	QKG-FE7JMAG	FE7JMA-11447 平成28年10月17日		1	
	2KG-FD2ABG	FD2AB-106605～FD2AB-106669 平成30年7月29日～平成30年7月31日		3	
	2PG-FD2ABA	FD2AB-101569 平成29年12月4日		1	
	2PG-FD2ABG	FD2AB-101567～FD2AB-106426 平成29年11月16日～平成30年7月9日		2	
	QPG-FW1EXEJ	日野 プロフィア	FW1EXE-19017～FW1EXE-21653 平成29年1月10日～平成29年9月1日	2	
	(計27型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年8月10日～平成30年9月10日	(計57台)	

【備考】 本届出は、平成31年1月25日付、リコール届出番号「4417」にてリコール届出を行ったものでありますが、対象車両に漏れがあることが判明したため、新たに届出を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。