

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和6年3月19日

リコール届出番号	5460	リコール開始日	令和6年3月19日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先：サービス部 代表取締役社長・社長執行役員 高崎 文弘 TEL 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	リヤコンビランプ取付ブラケット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スワップボディコンテナキャリアのリヤコンビランプ取付ブラケットにおいて、振動における検討が不十分なため、当該取付ブラケットの強度が不足している。そのため、走行振動などにより当該取付ブラケットに亀裂が生じ、最悪の場合、当該取付ブラケットが破断し、リヤコンビランプと共に脱落することで、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤコンビランプ取付ブラケットを対策品に交換する。また、リヤコンビランプを点検し、破損がある場合は新品に交換する。		
不具合件数	37 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5460のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-CYJ77CA	ギガ	CYJ77C-7004659～CYJ77C-7026631 平成30年12月7日～令和5年10月24日	134	
	2PG-CYJ77DA		CYJ77D-7000107～CYJ77D-7003894 令和5年7月3日～令和6年1月10日	16	
日野	2RG-FW1AHJ	日野プロフィア	FW1AH-109025～FW1AH-120643 令和元年5月15日～令和3年12月23日	38	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年12月7日～令和6年1月10日	(計188台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。