

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42361  
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和6年10月29日

リコール届出番号	5555	リコール開始日	令和6年10月29日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先：サービス部 代表取締役社長・社長執行役員 高崎 文弘 TEL 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ・チャンバおよびスプリング・ブレーキ・チャンバ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	セミトレーラのブレーキシステムにおいて、製造への指示が不適切なため、誤ったブレーキ・チャンバおよびスプリング・ブレーキ・チャンバが取付されている。そのため、最悪の場合、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、適正なブレーキ・チャンバおよびスプリング・ブレーキ・チャンバに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内指摘による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者:すべての使用者を把握しているため周知させるための措置は実施しない。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.5555のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	CTB34004改	-	CTB34004-6939 令和4年5月27日	1	
	CTB32004改		CTB32004-6294～CTB32004-6383 令和5年1月16日～令和6年4月24日	7	
	PFB34118改		PFB34118-9071～PFB34118-9658 令和5年2月20日～令和6年4月26日	8	
	PLB34112改		PLB34112-6544 令和5年5月29日	1	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年5月27日～令和6年4月26日	(計17台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。