

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年 7月27日

リコール届出番号	2991	リコール開始日	平成24年 7月27日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先: 技術サービス部 TEL: 0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	荷室ドア施錠装置(電子錠(メガロック))			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン型荷台の荷室ドア施錠装置の施錠確認ランプの灯色が不適切なため、リモコンキーにて施錠装置を開錠した場合、当該赤色ランプが点灯した状態で走行することが可能であることから、道路運送車両の保安基準第42条で定めるその他の灯火等の制限に抵触する。			
改善措置の内容	全車両、施錠確認ランプの灯色を緑色にした対策品に交換する。			
不具合件数	なし		事故の有無	なし
発見の動機	部品製造元からの連絡による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2991のステッカーを貼付けする。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KC-CYH81U2	ギガ	CYH81U2-3000009 平成9年9月9日	1	
	KC-CYJ81W2		CYJ81W2-3000112~CYJ81W2-3000122 平成11年6月3日~平成12年1月20日	2	
	KL-CYL51V3Z		CYL51V3-3000116~CYL51V3-3000339 平成13年6月8日~平成15年4月28日	5	
	KK-FRD35K4	フォワード	FRD35K4-7000132 平成15年4月28日	1	
	KK-FRR35K4		FRR35K4-7000608 平成13年10月10日	1	
	KK-FSD33K4		FSD33K4-7000011 平成14年9月13日	1	
	PA-FRD34L4		FRD34L4-7004204 平成18年6月10日	1	
	PA-FRD34M4		FRD34M4-7000267 平成18年2月25日	1	
	PDG-FRR34T2		FRR34T2-7007755 平成23年3月25日	1	
	KR-NPR72LAV		エルブ	NPR72LA-7410295 平成15年3月28日	1
PB-NPR81AN	NPR81-7028636~NPR81-7030033 平成18年11月24日~平成18年12月18日	2			
UDトラックス	LKG-CD5YA	-	CD5YA-000190 平成24年5月10日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサンディーゼル	KC-CD45CWH	コンドル	CD45CW-20061 平成10年5月28日	1	
	KK-MK25A		MK25AKH-04175 平成15年5月6日	1	
	KK-MK25B		MK25BHH-00206 平成15年1月15日	1	
日野	KK-XZU382M	日野 デュトロ	XZU382M-001703 平成13年4月11日	1	
	PB-XZU424M		XZU424-1001368 平成18年9月20日	1	
	BDG-XZU308M		XZU308-1003332 平成19年6月8日	1	
	BDG-FQ1EWYG BDG-FQ1EWYJ	日野 プロフィア	FQ1EWY-10203~FQ1EWY-10347 平成19年8月5日~平成21年4月6日	3	
	BDG-FW1EXYG		FW1EXY-13435 平成19年10月9日	1	
	KK-FD1JKDA	日野 レンジャー	FD1JKDA-10277 平成11年6月6日	1	
	KK-FD1JJEA		FD1JJE-10747 平成15年5月18日	1	
	KK-FC1JKEA		FC1JKE-11118 平成15年6月17日	1	
	BKG-FC7JJYA		FC7JJY-13064 平成23年1月15日	1	
三菱	KL-FT50JVX	ふそう	FT50JVX-530576 平成17年7月20日	1	
	KC-FK629L	ふそう ファイター	FK629L-10158 平成10年5月20日	1	
	PA-FK64F		FK64F-700527~FK64F-701428 平成18年6月10日~平成19年4月30日	3	
マツダ	KG-SK54T	ボンゴ	SK54T-100881 平成12年10月30日	1	
ボルボ	不明	FM	YV2J4CMC42A549671~YV2J4CMC42A551215 平成15年9月16日	2	
	(計30型式)	(計12車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成9年9月9日~平成24年5月10日	(計40台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。