

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 22年 8月 3日

リコール届出番号	2582	リコール開始日	平成 22年 8月 3日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先: 技術サービス部 TEL: 0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	走行装置(車軸)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	セミトレーラに使用している車軸において、使用環境に対する強度の余裕が少ないため、長期の使用によりスピンドル部に亀裂が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、車軸が折損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、車軸を対策品に交換するとともに、点検整備方法について周知する。			
不具合件数	2件	事故の有無	物損 2件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.2582のステッカーを貼付けする。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
トレーラ モービル	PFB24101	-	PFB24101-0002~PFB24101-1069 平成6年4月22日~平成7年5月30日	316	
トレーラ モービル	P326SA	-	P326SA009~P326SA010 平成6年9月27日~平成6年12月22日	2	
トレーラ モービル	P328SA	-	P328SA005 平成6年8月27日	1	
トレーラ モービル	P339SE	-	P339SE047 平成7年3月23日	1	
トレーラ モービル	P339VB	-	P339VB003 平成6年12月21日	1	
トレーラ モービル	P339ZR	-	P339ZR001 平成6年8月17日	1	
トレーラ モービル	P339ZZ	-	P339ZZ002~P339ZZ003 平成6年7月30日	2	
トレーラ モービル	PFB328AA	-	PFB328AA003~PFB328AA006 平成6年4月6日~平成6年5月11日	3	
トレーラ モービル	PFB333AA	-	PFB333AA001~PFB333AA002 平成6年5月31日~平成6年6月3日	2	
トレーラ モービル	PFB336AA	-	PFB336AA001 平成6年5月6日	1	
トレーラ モービル	PFB342AA	-	PFB342AA001~PFB342AA006 平成6年4月14日~平成6年4月18日	5	
トレーラ モービル	PFC241AD	-	PFC241AD001 平成6年10月25日	1	
トレーラ モービル	PFC241AE	-	PFC241AE001 平成6年11月23日	1	
トレーラ モービル	PFF241AA	-	PFF241AA001 平成6年1月30日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
トレール モービル	PFF241AE	-	PFF241AE001 平成6年2月24日	1	
トレール モービル	PFF241AF	-	PFF241AF001 平成6年3月1日	1	
トレール モービル	PFF241AH	-	PFF241AH001 平成6年4月1日	1	
トレール モービル	PFF331AA	-	PFF331AA001 平成7年1月30日	1	
トレール モービル	PFF341AB	-	PFF341AB001 平成6年8月3日	1	
トレール モービル	PFG241AC	-	PFG241AC001 平成6年1月11日	1	
トレール モービル	PFG241AH	-	PFG241AH001～PFG241AH002 平成6年2月22日～平成6年2月23日	2	
トレール モービル	PFG241AJ	-	PFG241AJ001 平成6年2月17日	1	
トレール モービル	PFG241AR	-	PFG241AR001 平成6年3月10日	1	
トレール モービル	PFG241AU	-	PFG241AU001～PFG241AU003 平成6年3月30日～平成6年11月2日	3	
トレール モービル	PFG241AZ	-	PFG241AZ001 平成6年3月1日	1	
トレール モービル	PFG342AE	-	PFG342AE001～PFG342AE002 平成7年1月12日～平成7年1月13日	2	
トレール モービル	PFS241AB	-	PFS241AB002 平成6年8月4日	1	
トレール モービル	PFW241AD	-	PFW241AD001 平成6年3月29日	1	
トレール モービル	PFW241AE	-	PFW241AE001～PFW241AE002 平成6年4月14日～平成6年6月14日	2	
トレール モービル	PFW241AK	-	PFW241AK001 平成6年7月7日	1	
トレール モービル	PFW241BZ	-	PFW241BZ001 平成6年12月20日	1	
トレール モービル	PFW241CA	-	PFW241CA001 平成6年12月21日	1	
トレール モービル	PLB241AA	-	PLB241AA001～PLB241AA002 平成6年10月12日	2	
トレール モービル	PLH241AA	-	PLH241AA001～PLH241AA007 平成6年7月6日～平成6年11月19日	6	
トレール モービル	VFB24101	-	VFB24101-0059～VFB241001-0130 平成6年11月20日～平成7年5月10日	3	
トレール モービル	VFR241AD	-	VFR241AD001 平成6年5月10日	1	
トレール モービル	VPD241AB	-	VPD241AB001 平成6年5月10日	1	
トレール モービル	VPD241AE	-	VPD241AE001 平成6年5月10日	1	
	(計38型式)	-	(製造期間全体の範囲) 平成6年1月11日～平成7年5月30日	(計375台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。