

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年7月24日

リコール届出番号	3002	リコール開始日	平成24年7月24日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先:技術サービス部 TEL:0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	補助脚(内筒)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	補助脚を上下するためのシャフトに 接続するための部品と内筒との接合部において、加工のための治具が不適切なため、当該内筒が十分かしめ固定されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該かしめ部にガタつきを生じ、最悪の場合、内筒が傾き、補助脚を上下することができなくなる。			
改善措置の内容	全車両、補助脚の内筒を良品に交換する。			
不具合件数	4件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.3002のステッカーを貼付けする。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	AR139B	—	AR139B-3193~AR139B-3210 平成23年11月3日~平成23年12月2日	18	
	CTB120AD	—	CTB120AD001 平成24年6月29日	1	
	CTB123AM	—	CTB123AM001 平成24年4月22日	1	
	CTB22002	—	CTB22002-0844~CTB22002-0861 平成23年8月22日~平成24年6月9日	3	
	CTB220CJ	—	CTB220CJ059~CTB220CJ060 平成24年4月9日~平成24年5月8日	2	
	CTB220CT	—	CTB220CT014~CTB220CT020 平成23年9月21日~平成24年3月20日	6	
	CTB220DT	—	CTB220DT001 平成24年1月16日	1	
	CTB220DU	—	CTB220DU001 平成24年6月12日	1	
	CTB229AG	—	CTB229AG001 平成24年5月24日	1	
	CTB24002	—	CTB24002-0088~CTB24002-0091 平成23年10月27日~平成24年1月22日	4	
	CTB32002	—	CTB32002-0630~CTB32002-0652 平成23年11月24日~平成24年5月30日	10	
	CTB32003	—	CTB32003-0097~CTB32003-0099 平成23年11月23日~平成24年6月10日	2	
	CTB320EE	—	CTB320EE003~CTB320EE008 平成23年9月24日~平成24年1月12日	5	
CTB320FM	—	CTB320FM001 平成24年1月29日	1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	CTB320FR	—	CTB320FR001 平成24年4月4日	1	
	CTS240BT	—	CTS240BT001 平成23年10月27日	1	
	FCA217AA	—	FCA217AA006～FCA217AA007 平成23年11月11日～平成23年11月12日	2	
	FCW220AT	—	FCW220AT005～FCW220AT006 平成24年2月29日	2	
	FFG120BA	—	FFG120BA001 平成24年2月19日	1	
	PFB116AY	—	PFB116AY001～PFB116AY002 平成23年11月26日～平成23年11月28日	2	
	PFB23601	—	PFB23601-2103 平成23年9月26日	1	
	PFB23905	—	PFB23905-0040～PFB23905-0046 平成23年10月17日～平成24年6月19日	5	
	PFB24101	—	PFB24101-3545～PFB24101-3568 平成23年9月20日～平成24年6月29日	24	
	PFB24102	—	PFB24102-2901～PFB24102-2932 平成23年9月29日～平成24年6月15日	28	
	PFB24103	—	PFB24103-0190～PFB24103-0203 平成23年9月16日～平成24年6月6日	13	
	PFB24104	—	PFB24104-0100～PFB24104-0110 平成23年12月4日～平成24年4月23日	4	
	PFB241DW	—	PFB241DW002 平成24年5月20日	1	
	PFB34114	—	PFB34114-0173 平成24年1月5日	1	
	PFC125AR	—	PFC125AR001 平成24年4月24日	1	
	PFG239GR	—	PFG239GR001 平成23年10月5日	1	
	PFG24111	—	PFG24111-0175～PFG24111-0184 平成24年6月21日～平成24年6月25日	10	
	PFG24112	—	PFG24112-0001～PFG24112-0003 平成24年6月7日～平成24年6月8日	3	
	PFN24103	—	PFN24103-0729～PFN24103-0957 平成23年9月19日～平成24年6月29日	181	
	PFN24104	—	PFN24104-0029 平成23年12月12日	1	
	PFV242AA	—	PFV242AA001 平成23年11月17日	1	
	PFW24101	—	PFW24101-0149～PFW24101-0197 平成23年11月20日～平成24年5月17日	49	
	PFW24102	—	PFW24102-0107～PFW24102-0155 平成23年9月3日～平成24年5月7日	48	
	PFW24112	—	PFW24112-0045～PFW24112-0050 平成23年12月22日～平成24年6月8日	5	
	PLB24101	—	PLB24101-2454～PLB24101-2458 平成24年6月6日	5	
	PLB24102	—	PLB24102-2030～PLB24102-2034 平成24年3月13日～平成24年3月26日	5	
PLB24103	—	PLB24103-0096～PLB24103-0102 平成23年9月29日～平成24年4月25日	7		
PLB24104	—	PLB24104-0015 平成24年2月5日	1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
トレクス	PLB341BF	—	PLB341BF003 平成23年12月14日	1	
	PLB341BK	—	PLB341BK001 平成23年9月29日	1	
	PLB341BL	—	PLB341BL001 平成23年10月27日	1	
	PLG131AA	—	PLG131AA001 平成23年9月15日	1	
	PLH241AU	—	PLH241AU001～PLH241AU002 平成24年6月15日	2	
	PLS131AA	—	PLS131AA001 平成24年1月27日	1	
	PLW242EK	—	PLW242EK001～PLW242EK002 平成24年6月8日	2	
	PLW342DR	—	PLW342DR001～PLW342DR003 平成23年11月23日	3	
	PMS232AB	—	PMS232AB001 平成24年3月29日	1	
	TNF222AS	—	TNF222AS001 平成23年10月17日	1	
	TNF222AT	—	TNF222AT001 平成24年6月29日	1	
	TNF22401	—	TNF22401-2052 平成24年1月31日	1	
	TNF227AH	—	TNF227AH001～TNF227AH006 平成24年3月14日～平成24年3月29日	5	
	TNF227AJ	—	TNF227AJ001～TNF227AJ002 平成24年5月14日	2	
	TNS231AD	—	TNS231AD001～TNS231AD003 平成24年2月27日～平成24年3月12日	3	
	TNS233AD	—	TNS233AD001～TNS233AD003 平成23年12月6日	3	
	TPB212AA	—	TPB212AA001 平成23年10月4日	1	
	TPB212AB	—	TPB212AB001 平成24年1月31日	1	
	TPB212AC	—	TPB212AC001～TPB212AC002 平成24年3月29日～平成24年6月1日	2	
	TPB212AD	—	TPB212AD001～TPB212AD002 平成24年5月27日	2	
	TPB212AE	—	TPB212AE001 平成24年6月29日	1	
	VFB24101	—	VFB24101-2277～VFB24101-2298 平成23年9月12日～平成24年6月29日	17	
	VFB24102	—	VFB24102-2160～VFB24102-2167 平成23年12月15日～平成24年4月25日	8	
	VFD245AN	—	VFD245AN001～VFD245AN005 平成24年5月9日～平成24年6月4日	4	
VFR241FN	—	VFR241FN001～VFR241FN011 平成24年6月26日	10		
VFR245AF	—	VFR245AF001～VFR245AF002 平成24年6月26日～平成24年6月27日	2		
VLD239AE	—	VLD239AE001～VLD239AE011 平成24年3月18日～平成24年3月29日	10		
VLS236AE	—	VLS236AE001 平成24年3月20日	1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	VLS326AF	—	VLS236AF001 平成24年6月20日	1	
日通	NTPFB24102	—	NTPFB24102-0062～NTPFB24102-0065 平成24年3月26日～平成24年4月25日	4	
	NTPFN24101	—	NTPFN24101-0123～NTPFN24101-0129 平成23年10月13日～平成24年4月23日	7	
	NTPFW24102	—	NTPFW24102-0012～NTPFW24102-0021 平成24年4月21日～平成24年4月25日	10	
	NTPFW24112	—	NTPFW24112-0002～NTPFW24112-0003 平成23年12月8日	2	
	NTPLB24101	—	NTPLB24101-0031～NTPLB24101-0051 平成24年3月3日～平成24年6月4日	20	
	(計76型式)	(一)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年8月22日～平成24年6月29日	(計592台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。