

第7号様式(改善対策届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成26年9月12日

改善対策届出番号	448	改善対策開始日	平成26年9月12日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先: サービス部 TEL: 0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	油圧ホース			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウイングボディに架装したトラックにおいて、荷台のウイングを開閉するための油圧ホースの配索が不適切なため、ウイングの開閉により油圧ホースがウイングボディの枠に接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、油圧ホースが摩耗し、最悪の場合、作動油が漏れ、開いているウイングが意図せず閉まるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、油圧ホースガイドを取付け油圧ホースの配索を変更する。また、油圧ホースを点検し摩耗などがある場合は交換する。			
不具合件数	3件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問などで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.448のステッカーを貼付けする。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
UDトラックス	PKG-CG4ZE	「クオン」	CG4ZE-30086 平成25年10月15日	1	
	QDG-CV5YL		CV5YL-20043~CV5YL-20044 平成25年7月19日	2	
	QKG-CD5ZA		CD5ZA-10966~CD5ZA-30011 平成25年6月25日~平成26年5月18日	45	
	QKG-CD5ZE		CD5ZE-10077~CD5ZE-10147 平成25年7月24日~平成26年5月19日	6	
	QKG-CG5ZA		CG5ZA-11037~CG5ZA-12635 平成25年6月10日~平成26年5月18日	61	
	QKG-CG5ZE		CG5ZE-10157~CG5ZE-10260 平成25年8月2日~平成26年4月16日	12	
	QKG-CV5XA		CV5XA-10063 平成26年4月9日	1	
	QKG-CW5ZA		CW5ZA-10177 平成26年4月17日	1	
	QKG-CX5YA		CX5YA-10061 平成25年12月15日	1	
	QKG-CX5YL		CX5YL-10026 平成26年2月17日	1	
いすゞ	QKG-CXE77A	「ギガ」	CXE77A-7000248 平成25年10月22日	1	
	QKG-CXY77AJ		CXY77AJ-7000136 平成25年5月30日	1	
	QKG-CYE77AZ		CYE77AZ-7000098 平成26年3月17日	1	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
いすゞ	QKG-CYJ77A QKG-CYJ77AA	「ギガ」	CYJ77A-7006633～CYJ77A-7009284 平成25年6月19日～平成26年5月30日	154	
	QKG-CYJ77AZ		CYJ77AZ-7000045 平成25年9月19日	1	
	QKG-CYL77A QKG-CYL77AA		CYL77A-7003803～CYL77A-7005242 平成25年6月25日～平成26年5月29日	78	
	QKG-CYL77AM		CYL77AM-7000334 平成26年3月18日	1	
	QKG-CYY77A		CYY77A-7000352～CYY77A-7000361 平成26年4月9日～平成26年5月22日	2	
	QKG-FTR34T2	「フォワード」	FTR34-7005110 平成26年5月21日	1	
三菱	LKG-FS54VZ	「ふそう スーパー グレート」	FS54VZ-502056～FS54VZ-530202 平成25年7月23日～平成26年4月11日	2	
	LKG-FU54VZ QKG-FU54VZ		FU54VZ-502429～FU54VZ-532258 平成25年6月26日～平成26年6月9日	68	
	QKG-FS54VY		FS54VY-530056 平成26年2月20日	1	
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-530360～FS54VZ-532915 平成25年5月30日～平成26年6月9日	87	
	QKG-FS55VZ		FS55VZ-530238～FS55VZ-530447 平成25年9月17日～平成26年5月28日	14	
	QKG-FU54VY		FU54VY-530050～FU54VY-530091 平成25年8月21日～平成26年2月26日	2	
	QKG-FU55VZ		FU55VZ-530124～FU55VZ-530197 平成25年9月9日～平成26年3月26日	3	
	QKG-FV54VZ		FV54VZ-530086 平成25年7月18日	1	
	QKG-FY54VY		FY54VY-530143～FY54VY-530144 平成26年4月23日	2	
日野	QKG-FR1EXBG QKG-FR1EXBJ	「日野 プロフィア」	FR1EXB-13681～FR1EXB-15135 平成25年5月23日～平成26年4月21日	30	
	QKG-FW1EXBG QKG-FW1EXBJ		FW1EXB-14941～FW1EXB-16958 平成25年6月13日～平成26年4月18日	89	
	QPG-FR1EXEG QPG-FR1EXEJ		FR1EXE-10026～FR1EXE-10123 平成26年4月27日～平成26年5月26日	3	
	QPG-FW1EXEG		FW1EXE-10029 平成26年5月21日	1	
	(計38型式)	-	(製作期間の全体の範囲) 平成25年5月23日～平成26年6月9日	(計674台)	

【注意事項】改善対策対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。