

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年3月28日

リコール届出番号	4222	リコール開始日	平成30年 4月16日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先: サービス部 TEL: 0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	車体(フェンダ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	4軸コンテナ専用車において、3、4軸目のフェンダの強度が不足しているため、走行振動等により、天面板取付部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、天面板が脱落して他の交通の妨げとなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、3、4軸目のフェンダについて、 ①天面板を対策品に交換する。 ②天面板に補強材を追加する。 ③天面板固定ボルト部に防振ゴムを追加、平座金を対策品に交換する。			
不具合件数	10件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、電話または直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4222のステッカーを貼付けする。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYJ51W5	「ギガ」	CYJ51W5-3000140～CYJ51W5-7000567 平成16年2月9日～平成17年9月6日	5	
	PJ-CYJ51W6		CYJ51W6-7000623～CYJ51W6-7000981 平成17年11月29日～平成18年10月5日	4	
	PJ-CYJ77W6		CYJ77W6-7000779～CYJ77W6-7000783 平成19年1月25日	2	
	PKG-CYJ77W8		CYJ77W8-7002034 平成20年4月23日	1	
	PDG-CYJ77W8		CYJ77W8-7004709 平成22年4月18日	1	
	LKG-CYJ77AA		CYJ77A-7003152 平成24年2月17日	1	
	QKG-CYJ77AA		CYJ77A-7005336～CYJ77A-7013838 平成24年12月10日～平成28年2月28日	50	
	QKG-CYJ77BA		CYJ77B-7000892～CYJ77B-7008690 平成28年5月10日～平成29年12月5日	77	
	QPG-CYJ77BA		CYJ77B-7000100～CYJ77B-7007528 平成28年3月17日～平成29年8月23日	12	
	日野		BDG-FW1EXYJ	「日野プロフィア」	FW1EXY-18362 平成22年2月17日
BDG-FW1EZYJ		FW1EZY-10661～FW1EZY-10666 平成20年7月6日～平成20年7月27日	2		
QKG-FW1EXBJ		FW1EXB-15933 平成25年10月18日	1		
QKG-FW1EXEJ		FW1EXE-10205～FW1EXE-10337 平成26年9月16日	2		
QPG-FW1EXEJ		FW1EXE-14734～FW1EXE-20444 平成28年3月3日～平成29年8月21日	10		
	(計14型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年2月9日～平成29年12月5日	(計169台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。