

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年4月 20日

リコール届出番号	4241	リコール開始日	平成30年4月20日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先: サービス部 TEL: 0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	車体及び車体(フェンダ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	4軸コンテナ専用車において、2軸目および3、4軸目の上部フェンダの形状が不適切なため、回転部分が当該部位から突出している。そのため、保安基準第18条の基準に適合しない。			
改善措置の内容	車両によって改善内容が異なることから次のうち必要な改善を行う。 ①2軸目のフェンダに回転部分が突出しないように対策品を追加し、中央部の側面方向指示器の取付部にスペーサを取り付ける。 ②右側巻込防止装置の長さを変更する。 ③巻込防止装置の取付部にスペーサを取り付ける。			
不具合件数	1件	事故の有無	なし	
発見の動機	自動車技術総合機構からの指摘による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール、または直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4241のステッカーを貼付けする。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYJ51W5	「ギガ」	CYJ51W5-3000140 平成16年2月9日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年2月9日	(計1台)	

【備考】本届出は、平成29年3月3日付、リコール届出番号「3967」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車両に漏れがあることが判明したため、追加届出を行うものである。