


# 改善箇所説明図



選定条件ラベル

不具合部品(全輪)  
スチールホイール



スチールホイール

□ は交換部品、または、追加部品を示す。

重量物運搬用セミトレーラの走行装置において、スチールホイールの選定を誤ったため、スチールホイールがブレーキドラムと接触し、正しくハブに固定されないものがある。そのため、そのままの状態で行くと、タイヤが振れ、走行安定性が損なわれるおそれがある。

## 【改善措置の内容】

全車両、ホイールの種別を確認し、以下の改善措置を実施する。

- ①スチールホイール装着車については、スチールホイールを対策品に交換する。  
加えて、取扱説明書にホイールの選定条件を追記し、また、選定条件を記載したラベルを車両左側面に貼付する。
- ②アルミホイール装着車については、取扱説明書にホイールの選定条件を追記し、また、選定条件を記載したラベルを車両左側面に貼付する。

識別：改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.4284のリコール対策済ステッカーを貼付ける。