

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和3年12月1日

リコール届出番号	5064	リコール開始日	令和3年12月1日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 中島 光彦		問い合わせ先: サービス部 TEL: 0120-723-406
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン型大型トラックの方向指示器において、リヤオーバーハングに取付した補助方向指示器の電気配線接続が不適切なため、自動車の前面又は後面に備える方向指示器のいずれかに球切れが生じた場合、メータークラスタ上の作動状態表示の点滅周期が変化しない。そのため、運転者席で方向指示器の作動状態を確認できない。		
改善措置の内容	全車両、補助方向指示器の電気配線接続を変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内調査による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール又は電話又は直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5064のステッカーを貼付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2DG-CYJ77CW	ギガ	CYJ77CW-7000043~CYJ77CW-7000053 令和3年2月4日~令和3年7月19日	8	
	(計1型式)	-	(製作期間の全体の範囲) 令和3年2月4日~令和3年7月19日	(計8台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。